中国·南京凡赛科技实业有限公司
Nanjing Farseeing Science &Technology Co., Ltd

Add: 68 Hengtong Avenue, Xingang ETDZ, Nanjing, China
Tel: +86-25-85437011 -25-86642611
Fax: +86-25-84527011
E-mail: contact@farseeingvideo.com
Website: http://www.farseeingvideo.com

FARSEEING®

使用说明书
User Manual

DV 电池
DV BATTERY

中国·南京凡赛科技实业有限公司
Nanjing Farseeing Science &Technology Co., Ltd

Usage

- Put battery into the charger in right polarity.
- Connect the charger with power supply.
- When power indicator is on (green), it shows charging completely.

Warning

- To ensure better effiency of battery,please leave the battery on charger for a bit longer time after charging is completed.
- It will be normal if the charger becomes slightly hot in charging.
- Do not expose the product in high tempreture (such as fire)
- Keep the product out of children's reach.
- Do not disassemble the unit discretionarily,and refer any failure to a qualified service agent.

使用方法

- 根据电池的正确极性将电池放入充电器中。
- 将充电器接入电源。
- 当充电器的电源指示灯变为绿色时，表示充电完毕。

注意事项

- 请在电池充电完毕后适量延长充电时间，再将电池取下，充电效果更佳。
- 电池充电时，充电器稍微发热属正常现象。
- 请勿将本产品置于高温（如火）或潮湿环境下。
- 请勿将本产品置于儿童容易接触的地方。
- 本产品如出现故障，请送指定维修地点，切勿自行拆卸和维修。