



技术要求

- 1、产品罗纹成型要好
- 2、产品无杂质、气泡、充纹等缺陷
- 3、边角手感光滑，无毛刺
- 4、正心透镜光轴相对于零件中心偏差不大于 $\pm 0,2\text{mm}$
- 5、产品平整度误差 $\pm 0,2\text{mm}$

环距		0.3	
焦距			
材料		PMMA	
单位		mm	
数量			
比例		1:1	
厚度			
车间			
共 1 张		第 1 张	
日期			

φ70
非涅尔透镜

