



171512055831

正本

检测报告

德环（检）字[2019]第 03049 号

样品类型：_____ 废气、噪声 _____

检测类别：_____ 委托检测 _____

受检单位：_____ 通裕重工股份有限公司 _____

山东德环检测技术有限公司

报告日期：二零一九年三月二十七日

（加盖检测专用章）



检 测 报 告

编号: 德环(检)字[2019]第 03049 号

共 7 页 第 1 页

基本情况			
受检单位名称	通裕重工股份有限公司		
受检单位地址	山东省禹城市国家高新技术产业开发区		
检测类别	委托检测	样品类型	废气、噪声
联系人	王岩	联系电话	139 5343 3626
采样日期	2019.03.19	采样人员	王家龙、张东
样品状态	样品完好		
检测项目	固定污染源排放废气: 苯、甲苯、二甲苯、VOCs (非甲烷总烃) 无组织排放废气: 苯、甲苯、二甲苯、VOCs (非甲烷总烃)		
解释与说明	不做评价		
备注	/		
报告编制: 刘亚辉 报告审核: 张宝印 报告签发: 牛颖 (盖章) 日 期: 2019.3.27 日 期: 2019.3.27 日 期: 2019.3.27 检测专用章			

检 测 报 告

编号: 德环(检)字[2019]第 03049 号

共 7 页 第 3 页

(一)(1) 固定污染源排放废气检测结果:

采样日期	采样点位	采样频次	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/m ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)
2019. 03.19	包装厂一段喷涂废气处理设施进口 1	1	FQ19031929-1	苯	<0.0015	12264	/
		2	FQ19031929-2		<0.0015	13688	/
		3	FQ19031929-3		<0.0015	12242	/
	包装厂一段喷涂废气处理设施进口 2	1	FQ19031930-1		<0.0015	29622	/
		2	FQ19031930-2		<0.0015	30622	/
		3	FQ19031930-3		<0.0015	31659	/
	包装厂一段喷涂废气处理设施出口	1	FQ19031931-1		<0.0015	38314	2.87×10 ⁻⁵
		2	FQ19031931-2		<0.0015	38307	2.87×10 ⁻⁵
		3	FQ19031931-3		<0.0015	41377	3.10×10 ⁻⁵
	包装厂一段喷涂废气处理设施进口 1	1	FQ19031929-1	甲苯	0.304	12264	3.73×10 ⁻³
		2	FQ19031929-2		0.285	13688	3.90×10 ⁻³
		3	FQ19031929-3		0.295	12242	3.61×10 ⁻³
	包装厂一段喷涂废气处理设施进口 2	1	FQ19031930-1		0.282	29622	8.35×10 ⁻³
		2	FQ19031930-2		0.270	30622	8.27×10 ⁻³
		3	FQ19031930-3		0.229	31659	7.25×10 ⁻³
	包装厂一段喷涂废气处理设施出口	1	FQ19031931-1		0.119	38314	4.56×10 ⁻³
		2	FQ19031931-2		9.09×10 ⁻²	38307	3.48×10 ⁻³
		3	FQ19031931-3		9.66×10 ⁻²	41377	4.00×10 ⁻³

备注: 排气筒高度: H=20m; 进口 1 采样点排气筒内径: D=1.50m, 进口 2 采样点排气筒内径: D=1.70m, 出口采样点内径: D=2.40m, 处理设施: RCO 蓄热式燃烧。

检测 报 告

编号: 德环(检)字[2019]第 03049 号

共 7 页 第 4 页

(一)(2) 固定污染源排放废气检测结果:

采样日期	采样点位	采样频次	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/m ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)
2019. 03.19	包装厂一段 喷涂废气处 理设施进口 1	1	FQ19031929-1	二甲 苯	39.9	12264	0.489
		2	FQ19031929-2		37.1	13688	0.508
		3	FQ19031929-3		29.2	12242	0.357
	包装厂一段 喷涂废气处 理设施进口 2	1	FQ19031930-1		18.1	29622	0.536
		2	FQ19031930-2		27.7	30622	0.848
		3	FQ19031930-3		18.8	31659	0.595
	包装厂一段 喷涂废气处 理设施出口	1	FQ19031931-1		10.7	38314	0.410
		2	FQ19031931-2		11.1	38307	0.425
		3	FQ19031931-3		11.6	41377	0.480
	包装厂一段 喷涂废气处 理设施进口 1	1	FQ19031929-1	VOCs (非 甲烷 总烃)	52.2	12264	0.640
		2	FQ19031929-2		48.1	13688	0.658
		3	FQ19031929-3		51.5	12242	0.630
	包装厂一段 喷涂废气处 理设施进口 2	1	FQ19031930-1		36.1	29622	1.07
		2	FQ19031930-2		32.3	30622	0.989
		3	FQ19031930-3		30.6	31659	0.969
	包装厂一段 喷涂废气处 理设施出口	1	FQ19031931-1		25.4	38314	0.973
		2	FQ19031931-2		24.2	38307	0.927
		3	FQ19031931-3		26.3	41377	1.09

备注: 排气筒高度: H=20m; 进口 1 采样点排气筒内径: D=1.50m, 进口 2 采样点排气筒内径: D=1.70m, 出口采样点内径: D=2.40m, 处理设施: RCO 蓄热式燃烧。

检测报告

编号: 德环(检)字[2019]第 03049 号

共 7 页 第 6 页

(二)(1) 无组织排放废气检测结果:

采样日期	采样点位	频次	样品编号	苯 (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)	VOCs (非甲烷总烃) (mg/m ³)
2019. 03.19	上风向 1#	1	FQ19031934-1	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.40
		2	FQ19031934-2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.35
		3	FQ19031934-3	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.36
	下风向 2#	1	FQ19031935-1	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.50
		2	FQ19031935-2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.43
		3	FQ19031935-3	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.46
	下风向 3#	1	FQ19031936-1	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.64
		2	FQ19031936-2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.55
		3	FQ19031936-3	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.83
	下风向 4#	1	FQ19031937-1	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.84
		2	FQ19031937-2	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.73
		3	FQ19031937-3	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.81

以下空白

检测 报 告


编号: 德环(检)字[2019]第 03049 号

共 7 页 第 7 页

(二)(2) 检测期间气象条件:

日期	时间	风向	气温 (°C)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	总云量	低云量
2019.03.19	10:19	SW	17.2	101.3	3.4	6	2
	11:50	SW	19.8	101.2	2.9	5	1
	13:15	SW	22.1	101.1	3.1	5	1

无组织废气检测示意图:



说明: O 表示无组织废气检测点位。

报 告 说 明

1. 报告无本公司检验检测专用章、CMA 标志和骑缝章无效;
2. 报告无授权签字人签发无效;
3. 报告涂改无效;
4. 委托方如对本报告有异议, 须于收到本报告之日起十五日内向我公司提出, 原则上逾期不再受理;
5. 由委托方自行送检的样品, 仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责;
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告宣传;
7. 未经本公司同意, 不得部分复制本报告。
8. 检测报告包括: 封面、正文 (附页)、封底, 并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。
9. 标注*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内, 分包检测。

山东德环检测技术有限公司

电 话: 0534--2100776

传 真: 0534--2100776

邮 编: 253000

地 址: 山东省德州市经济技术开发区康博大道与天衢东路交汇处长河街道办事处办公楼 6 层东侧